

中部観光株式会社 御中

効果測定報告 大型バス 15台

測定値: 食品メーカーも採用しております検査機材にて、施工個所に付着している汚れ(有機物)を数値化し測定しております。
光触媒は施工の約1時間後から効果を発揮し、有機物や雑菌を分解します。
弊社ではその測定値の衛生基準値を4,000以下としております。

富山230あ0282 客席座面



	日付	時間	*測定値
施工前測定	4月3日	10:00	5,027
施工後測定	4月3日	16:00	267
		減少率	95%

富山230い317 乗降口壁面



	日付	時間	測定値
施工前測定	4月3日	11:00	2,623
施工後測定	4月3日	17:00	288
		減少率	89%



中部観光株式会社 御中

効果測定報告 大型バス 15台

測定値: 食品メーカーも採用しております検査機材にて、施工個所に付着している汚れ(有機物)を数値化し測定しております。
光触媒は施工の約1時間後から効果を発揮し、有機物や雑菌を分解します。
弊社ではその測定値の衛生基準値を4,000以下としております。

富山230う0300 客席座面



	日付	時間	*測定値
施工前測定	4月4日	10:00	5,404
施工後測定	4月4日	16:00	802
		減少率	85%

富山230あ0312 乗降口壁面



	日付	時間	測定値
施工前測定	4月4日	10:00	20,988
施工後測定	4月4日	16:00	1,828
		減少率	91%

